

Klant:
 WO nummer:
 Datum:
 Service art.:

Contact:
 Eigen ref./WOnr. :
 Uw ordernr.:
 Extra ref.:

MOTHER LIQUOR TRANSFER PUMP /

Serienummer
 Certificaat Nr.

Bouwjaar
 Locatie

ATEX

Binnenkomst pomp

Foto bij binnenkomst



Typeplaat pomp en-/ of Aandrijving



Natte gedeelte

Pompwaaier



Staat

Goed

Waaier diameter

243,5 mm

Achterplaat



Staat

Afkeur

Opmerkingen en/of advies

Achterplaat is aangetast, deze moet vernieuwd worden.







Foto's



Klant:
WO nummer:
Datum:
Service art.:


Contact:
Eigen ref./WOnr. :
Uw ordernr. :
Extra ref.:

Lagerhuis

- Lagerhuis 
- Steun / voet 
- Draadeinden 
- Ontluchter 
- Kijkglas 
- Koppeling 

Opmerkingen en/of advies **Lagerpassingen van lagerhuis is niet goed aan beide zijden en dient vernieuwd te worden.**

Foto's



Foto's



Klant:
WO nummer:
Datum:
Service art.:

Contact:
Eigen ref./WOnr. :
Uw ordernr.:
Extra ref.:

Pompas en (lager)passingen

Pomp as
Waaierpassing
As passing tpv waaier
As tpv sealmontage
Lager(s) AZ

Staat **Versleten**
Type **7310 BEGAF**

Lagerpassing AZ huis

As

Staat **Versleten**
Type **6310/C3**

Lagerpassing NAZ huis

As

Foto



Foto

Afdichtingen en pakkingen

Mechanical seal

Foto's



Gecontroleerd door

Datum

Handtekening